

Referenzmaßnahme 2008

Nummer: 2900/2008

Baumaßnahme Pumpspeicherwerk, Markersbach



Baublaufberatung im Speicherbecken am Einlaufftor



Molchschleuse DN 300 mit Druck- und Vakuumanschluss

Beschreibung: Stahlleitung

Leitung soll beschichtet werden und muss daher von Ablagerungen komplett befreit werden.

Aufgrund der vielen Bögen, ist die Reinigung mit Sandstrahlgeräten nicht möglich. Nur mit der UNIROR-Molchtechnologie war eine Reinigung möglich.

Technische Daten: Stahlleitung DN 300, mehrere Abschnitte je ca. 15 m Länge

Auftraggeber: *ITC Instandhaltungstechnologien GmbH*
Triftstr. 35,
03185 Peitz
Herr Garau
Tel. 035601-22046